

BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne før du starter.

Opvarmning af brændestempel - plug and play!

Du sætter stikket i kontakten og venter ca. 10 minutter til selve messingen bliver varmt. Det er vigtigt at sikre sig, at stemplet ligger på et ikke brandbart materiale. Når brændestemplet er varmt, kan man tage det ud af stikket og bruge det kortvarigt.

Øvelse gør mester!

Før du starter på emnerne, anbefaler vi på det stærkeste at du øver dig på nogle genstande af samme type materiale - f.eks på indersiden af en værktøjskuffert.

VÆR FORSIGTIG! Brændestemplet bliver meget varmt - ca. 500 grader, og der skal ofte kun en kort kontakt til at sætte et mærke i underlaget. Dybden af trykket er styret af tiden samt hvor hårdt der trykkes - Øvelse gør mester!

Brændmærkning i plast - brug kniven

Når du brændmærker i plast materiale, vil du opleve at platen "koger" op og smelter rundt om selve aftrykket med firmanavnet. Umiddelbart efter du har mærket genstanden skal du bruge den vedlagte kniv til at skærer den overskydende plast væk, som har samlet sig rundt om aftrykket. Træk kniven over aftrykket, og firmanavnet/aftrykket vil stå klart og tydeligt.

Øg synligheden - Fyld aftrykket med farve!

Du starter med at brænde aftrykket ind i plast genstanden. Fyld på farve i aftrykket når det er afkølet, og lad det tørre til næste dag. Du kan bruge alt fra korrekturlak til bengalak - se evt. på hjemmesiden. Nu kan du skærer den overskydende plast af, og evt. slibe over aftrykket med et fint stykke sandpapir.

HUSK at tage stikket ud af kontakten når stemplet ikke er i brug!

MÆRKEFABRIKKEN

VI SIKKER DINE EJENDELE

